

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 переподготовки рабочих по профессии
 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
 Квалификация: 3 разряд

Форма обучения – очная			
Индекс	Компоненты программы (наименование учебных циклов, дисциплин, ПМ, МДК, практик и др.)	Объем обучения (количество часов)	Коды формируемых компетенций
Обязательная часть учебных циклов и практика		296	
ОП.00	Общепрофессиональный учебный цикл	64	
ОП.01	Электроматериаловедение	8	ОК 1-2, ПК 3.1-3.3
ОП.02	Электротехника с основами электронной техники	8	ОК 2-6, ПК 3.1, 3.3
ОП.03	Слесарное дело	16	ОК 1-6, ПК 3.1-3.2
ОП.04	Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность	24	ОК 1-9, ПК 3.1-3.3
ОП.05	Основы природоохранной деятельности	8	ОК 1-8
П.00	Профессиональный учебный цикл**	232	
СТ.00	Теоретическая часть профессионального учебного цикла – Специальная технология	48	ОК 1-9, ПК 3.1-3.3
ПМ.01	Ремонт КИП средней сложности		
МДК.01.01	Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание КИП средней сложности	16	ОК 1-9, ПК 3.1
МДК.01.02	Слесарная обработка деталей КИП	16	ОК 1-9, ПК 3.2
МДК.01.03	Монтаж электрических схем средней сложности КИП	16	ОК 1-9, ПК 3.3
ПР.00	Практика***	184	
УП.00	Учебная практика	72	
ПП.00	Производственная практика	112	ОК 1-9, ПК 3.1-3.3
	в т. ч. Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность	24	
Оценка результатов обучения		24	
	Консультации	8	
ИА.01	Квалификационный экзамен		
	Экзамены	8	
	Практическая квалификационная работа	8	
Всего		320	